



**SOCOTEC**

Agence de Bayonne

Bureau de Mont de Marsan  
363, avenue Georges Clemenceau  
40000 MONT DE MARSAN  
Tél. : 05.58.05.46. 90  
Fax : 05.58.05.46.96  
E-mail : coonstruction.mont-  
marsan@socotec.fr

## Examen de documents

21/07/2010

BAL1346 / 001  
MORCENX - Construction d'un internat au CFA

Missions confiées :  
LP + PS + SEI + F + PHA + TH  
+ HAND + HANDCO

05 58 07 87 95

**AFP BTP DES LANDES**  
5, rue du 19 mars 1962  
40110 MORCENX

Référence 14952/10/1354

Fiche F2

1 page

Pilote : Alain BERGERET  
CLARAC

Copies :

Intervenant : **Alain BERGERET**  
**CLARAC**

- A2MO (05.58.67.21.40)
- Mireille DAGREOU (05.58.04.36.19)
- EMANUEL LESPESAILLES (05.58.07.35.76)
- ENT SPIE (ST PAUL LES DAX) (gerard.delo@spe.com / 05.58.91.82.58)

05 58 05 46 90

✉ alain.bergeret@socotec.fr

### Désignation - Identification des documents examinés

- Document de SPIE reçu le 19/07/10.

Détail de la cloison de la gaine technique au droit des sanitaires des chambres, avec Bâti-support Duofix

Pour les missions confiées, avis sur les dispositions techniques des documents concernés :

(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)		F	S	D
F2-1	Détail ci-dessus	F		
	Avis favorable.			
	Il faudra toutefois préciser la dimension des percements de la plaque BA25 côté chambre.			

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables

Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique





**SOCOTEC**

Agence de Bayonne

Bureau de Mont de Marsan  
363, avenue Georges Clemenceau  
40000 MONT DE MARSAN  
Tél. : 05.58.05.46.90  
Fax : 05.58.05.46.95  
E-mail : construction.mont-  
marsan@socotec.fr

21/07/2010

## Examen de documents

BAL1346 / 001

MORCENX - Construction d'un internat au CFA

Missions confiées :

LP + PS + SEI + F + PHA + TH  
+ HAND + HANDCO

05 58 07 87 95

**AFP BTP DES LANDES**  
**5, rue du 19 mars 1962**  
**40110 MORCENX**

Référence 14952/10/1355

Fiche F3

1 page

Pilote : Alain BERGERET  
CLARAC

Copies :

Intervenant : **Alain BERGERET**  
**CLARAC**

- AZMO (05.56.67.21.40)
- Mireille DAGREOU (05.58.04.36.19)
- EMMANUEL LESPESAILLES (05.58.07.35.76)
- ENT CANCE (05.59.55.65.63)

☑ 05 58 05 46 90

☑ alain.bergeret@socotec.fr

4/

### Désignation - Identification des documents examinés

- Documents de CANCE reçus le 03/07.

- Charpente métallique: combles techniques et auvent.

- note de calculs

- descentes de charges

Pour les missions confiées , avis sur les dispositions techniques des documents concernés :

(F : favorable, S : suspendu ; D : défavorable)		F	S	D
F3-1	Dimensionnement charpente	F		
	Avis Favorable			

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables  
Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique





**SOCOTEC**

Agence de Bayonne

Bureau de Mont de Marsan  
363, avenue Georges Clemenceau  
40000 MONT DE MARSAN  
Tél. : 05.58.05.46.90  
Fax : 05.58.05.46.96  
E-mail : construction.mont-  
marsan@socotec.fr

21/07/2010

## Fiche correspondance

BAL1346 / 001

MORCENX - Construction d'un internat au CFA

Missions confiées :  
LP + PS + SEI + F + PHA + TH +  
HAND + HANDCO

05 58 07 87 95

**AFP BTP DES LANDES**  
5, rue du 19 mars 1962  
40110 MORCENX

Référence 14952/10/1363

Fiche F4

1 page

Pilote : Alain BERGERET CLARAC

Copies :

- A2MO (05.56.67.27.03)
- Mireille DAGREOU (05.58.04.36.18)
- EMMANUEL LESPESALLES (05.58.07.35.76)
- ENT SPIE (ST PAUL LES DAX) (gerard.delo@spe.com / 05.58.91.82.58)
- ENT CREPIN (platrie-denis.crepin@orange.fr / 05.58.73.80.74)

Intervenant : **Alain BERGERET CLARAC**

☎ 05 58 05 46 90

✉ alain.bergeret@socotec.fr

1

### F4-1 Gaine technique entre chambres et circulation (SPIE et CREPIN)

L'accord que nous avons donné sur la fiche F2 ne concerne que le principe du Bât-support contre une cloison Placostil. Cependant, la cloison en question doit être constituée de 2 plaques de BA13 par face, comme indiqué au CCTP, et non de 1 BA25 d'un côté et 1 BA13 de l'autre.

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis défavorables

Les avis restés sans suite seront repris comme « Avis défavorables » dans notre Rapport Final de Contrôle technique