


Exemple de planning des phases

			PLANNING DES PHASES																																		
			Sous Ensemble 600 Fouloir																																		
			PREPARATION				DEBIT					USINAGE				CONFORMATION						ASSEMBLAGE							FINITION								
REEPERE	NOMBRE	DESIGNATION	Traçage	Gabarit	Reproduction	Programmation	Ebavurage	Guillotine	Cisaille lames courtes	Encochage	Tronçonnage	Oxycoupage	Sciage	Perçage	Alésage	Poinçonnage CN	Fraisage	Filetage-taraudage	Cintrage-Coudage	Plieuse universelle	Presse-Plieuse CN	Forgeage-Torsadage	Emboutissage	Roulage	Coudage	Rivetage	Accoster Pointer	Boulonnage-Vissage	Soudage EE	Soudage TIG	Soudage MIG-MAG	Soudage par résistance	Redresser Gabarier	Ebavurer/Meuler	Polissage	Finition et ou peinture	Contrôle
605	1	Peigne				1	3									2					4																5