


AA




CORRIGÉ

Proposition de solution, l'entretoise entre le galet et la manivelle 8 n'est pas indispensable.
Le système réel n'en comporte pas, le galet est directement en contact avec la manivelle 8.

Echelle : 1/1	CHANGEMENT DE PISTE			
	Montage du galet			
A 4				

CORRIGÉ



Echelle : 1/1	CHANGEMENT DE PISTE			
	Axe de galet			
A 4				