




Défaut de parallélisme entre le petit axe du bras
et l'axe de l'excentrique du aux imprécisions
de montage





la surface de contact ne peut plus être
considérée comme une portion de
cylindre mais comme un point

DÉTAIL B
ECHELLE 2 : 3



surface d'usure



Echelle: 1:3

A3

DT7

Problématique C