

# FICHE OUTIL

## Phase 300

Ensemble **CAMERA CDD**

Pièce **Couvercle**

Matière **Al Cu4 Mg**



1  
3

### TOURNAGE

### TOUR CN 3 axes

Série 1

Programme %

Nom

Fichier

Date

Outil

**Outil à charioter-dresser d'extérieur**

T MAX P-PCLN\_ 2020K12

Adaptateur

Attachement

**T1****D1**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 200

f mm/tr 0.2


Vf mm/min

Rotation Horaire

Lubrification 0

Tc min

Ti min



Outil

**Foret Carbure à Plaquettes**

Outil Tournant

Adaptateur

Attachement

**T6****D6**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 50

f mm/tr 663

f mm/tr 0.05


Vf mm/min 33

Rotation Horaire

Lubrification

Tc min

Ti min



Outil

**Outil à charioter-dresser d'intérieur**  
**(Dmini = 20)**

T MAX P-S16R-PCLN\_ 09

Adaptateur

Attachement

**T2****D2**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 100

f mm/tr 0.15


Vf mm/min

Rotation Horaire

Lubrification 0

Tc min

Ti min



Outil

**Outil à contourner d'extérieur**

T MAX P-PDJN\_ 2020K11

Adaptateur

Attachement

**T3****D3**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 150

f mm/tr 0.05


Vf mm/min

Rotation Horaire

Lubrification 0

Tc min

Ti min



# FICHE OUTIL

## Phase 300

Ensemble **CAMERA CDD**Pièce **Couvercle**Matière **Al Cu4 Mg**

2

3

### TOURNAGE

### TOUR CN 3 axes

Série **1**Programme **%**

Nom

Fichier

Date

Outil

**Outil à contourner d'intérieur (D mini = 20)**

T MAX U-S16R-SDUC\_07

Adaptateur

Attachement

**T4****D4**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 120

f mm/tr 0.05

Vf mm/min

Rotation


Horaire

Lubrification

0

Tc min

Ti min



Outil

**Outil à fileter extérieur (pas 0,5-3)**

T MAX U Lock-166.0FG-2020-16

Adaptateur

Attachement

**T5****D5**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 100

f mm/tr 1

Vf mm/min

Rotation


Horaire

Lubrification

0

Tc min

Ti min



Outil

**Fraise à rainurer en carbure D = 12**

R216.32-12030-AC22N

Outil Tournant

Adaptateur

Attachement

**T7****D7**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 50

N tr/min 1326

fz mm/dt

Vf mm/min 531

Rotation


Horaire

Lubrification

0

Tc min

Ti min



Outil

**Fraise à rainurer en carbure D = 12**

R215.3C-12030-BC26H

Outil Tournant

Adaptateur

Attachement

**T8****D8**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 80

N tr/min 2122

fz mm/dt 0.1

Vf mm/min 2546

Rotation


Horaire

Lubrification

1

Tc min

Ti min



# FICHE OUTIL

## Phase 300

Ensemble **CAMERA CDD**Pièce **Couvercle**Matière **Al Cu4 Mg**

3

3

**TOURNAGE****TOUR CN 3 axes**Série **1**Programme **%**

Nom

Fichier

Date

Outil

**Outil à charioter-dresser d'extérieur**

Type M-MWLN 2020-08

Adaptateur

Attachement

**T9****D9**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 200

f mm/tr 0.2

Vf mm/min

Rotation


Horaire

Lubrification

0

Tc min

Ti min



Outil

**Outil à contourner d'intérieur (Dmini = 40)**

P SAF Type P-S32U-PDUN 11

Adaptateur

Attachement

**T10****D10**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 100

f mm/tr 0.2

Vf mm/min

Rotation


Horaire

Lubrification

0

Tc min

Ti min



Outil

**Fraise 3 dents série longue 45° DIN****6527L D = 14**

TITEX D 2474 TCN\*14

Outil Tournant

Adaptateur

Attachement

**T11****D11**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 60

N tr/min 1364

fz mm/dt 0.15

Vf mm/min 614

Rotation


Horaire

Lubrification

0

Tc min

Ti min



Outil

**Outil à contourner d'extérieur**

T MAX P-MTJN\_ 2020K16M1

Adaptateur

Attachement

**T12****D12**

Jauge X

Jauge Z

Vc m/min 200

f mm/tr 0.3

Vf mm/min

Rotation

Trigo

Lubrification

0

Tc min

Ti min

