

PHASE 30 - TOURNAGE 3 axes

Liste des outillages de contrôle

- Un pied à coulisse,
- Une jauge de profondeur,
- Un micromètre d'intérieur 3 touches,
25-50
- Appareillage pour contrôler la rugosité.