

**INFORMATIONS AUX CENTRES D'EXAMEN**

Le centre d'examen devra mettre à disposition du candidat :

- Les mors doux alésés au diamètre 36 / longueur 20 et montés sur la machine pour usiner phase 3010
- 2 pièces usinées en phase 2010 non montées ( $\varnothing 36 \times L25 \times L59$ )
- Tous les documents nécessaires pour l'aide à l'assemblage du montage d'autocontrôle NORELEM
- 1 CN 3 axes (mise en route, prises d'origine, initialisations faites)
- Les ensembles outil/porte outils démontés de la CN
- Un poste informatique nécessaire au transfert du programme
- Le matériel de contrôle nécessaire à disposition au poste de travail.
- Une machine à mesurer tridimensionnelle éteinte avec sa procédure d'utilisation
- Jauges outils à 0, corrections dynamiques à 0, prises de référence et décalages renseignés dans la CN
- 1 cylindre étalon  $\varnothing 36 \times L60$