BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT ORGANISATION ET REALISATION DU GROS ŒUVRE EPREUVE E3 REALISATION D'OUVRAGE UNITE U.33 ACTIVITES SPECIFIQUES ET CONTROLES




ACTIVITES SPECIFIQUES ET CONTROLES

ACTIVITE 1

IMPLANTATION TRACE

Projet :					
Bac Professionnel TB ORGO	Epreuve E.3 – U33		Coefficient :1		
1406-TB P33	Durée : 2 h	Page: 1/2	Coefficient . I		



EPREUVE E3 sous - épreuve E33 Activité n°1 : IMPLANTATION TRACE

On donne.

- Une zone de travail de 8 m par 12 m
- Un point de référence correspondant au point P4
- Un point d'alignement matérialisant la File 13
- Un point de référence altimétrique
- Un aide est à la disposition du candidat pour le tracé

On demande d'implanter les poteaux P6, P7 et de positionner les chaises d'implantation en y reportant les axes des files.

LA METHODE D'IMPLANTATION EST LAISSEE A LA LIBRE INITIATIVE DU CANDIDAT

Documents, Matériels, Matériaux

- Le plan d'implantation ci-joint
- 1 décamètre
- 1 équerre alu 1,50x1,50
- 2 fiches en acier
- Un théodolite + trépied + accumulateur
- Un niveau de chantier + trépied
- Piquets (bois ou métal avec brides de serrage) + masse
- Planches 15 mm longueur 1,00m
- Pointes de 35mm Pointes de 70mm (si piquets d'implantation bois)
- Cordelette nylon

TRAVAIL DEMANDE	CRITERES D'EVALUATION	BAREME		
 Implanter sur le terrain les axes des poteaux P6 et P7et les matérialiser à l'aide de fiches aciers. 	-Les cotes sont respectées -La cote de contrôle (diagonales) est correcte à 5mm			
2- Poser les chaises d'implantation à la cote +0.25m du niveau de référence matérialisé sur le terrain	-Les chaises sont réglées à la hauteur demandée			
 3- Reporter les axes des alignements sur les chaises. Tirer les cordeaux pour contrôle des alignements 	-Les intersections des cordeaux à la verticale des points - Les cotes sont correctes			
TOTAL				

Projet :						
Bac Professionnel TB ORGO	Epreuve E.3 – U33		Coefficient :1			
1406-TB P33	Durée : 2 h	Page: 2/2	Coemicient .1			