

**Liste des outillages de contrôle minimum**

**Pied à coulisse numérique à becs fin**

**Jauge de profondeur**

**Alésomètre 20 - 25**

**Micromètre extérieur 25 - 50**

**Boîte de cales étalons**

**Marbre d'établi**