
SESSION 2016

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'USINAGE

Durée : 5 heures Coefficient : 3

Épreuve E32 – U32 Lancement et suivi d'une production qualifiée


Equerre de chape fixe




DOSSIER TECHNIQUE DT

- DT 0/10 → Pochette Dossier Technique
- DT 1/10 → Dessin de définition
- DT 2/10 → Numérotation des surfaces
- DT 3/10 → Nomenclature des Phases (Gamme d'usinage)
- DT 4/10 → Avant-projet d'étude de fabrication 1/1
- DT 5/10 → Avant-projet d'étude de fabrication 1/2
- DT 6/10 → Contrat de Phase 20B0
- DT 7/10 → Contrat de Phase 20B90
- DT 8/10 → Procédure de contrôle MMT
- DT 9/10 → Poste d'autocontrôle
- DT 10/10 → Liste du matériel de contrôle

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'USINAGE	SUJET	Session 2016
Epreuve : U 32 - Lancement et suivi d'une production qualifiée		DT 0 / 10






NOMENCLATURE		Ensemble	Vérin de porte de stérilisateur	
14		Pièce	Equerre de chape fixe	
	DES PHASES	Matière	EN AW 2017	/1
		Série	-	
Phase	DESIGNATION		MACHINE	OBSERVATIONS
010	SCIAGE 20x50x60			
020	FRAISAGE B0° Surfacer 6 Ebaucher poche ouverle 1-2-3-4-5 Ebaucher parois 1-2-3-4-5 Finir parois 1-2-3-4-5 Pointer 8 Percer-débourrage ébauche 8 Interpoler hélicoïdale 8 Contourner 9 B90° Pointer+chanfreiner 10-13 Pointer+chanfreiner 11-12 Percer-débourrage 10-13 Percer-débourrage 11-12		С300Н	FAO Equerre de chape fixe20.ISO
030	FRAISAGE Surfacer Ebauche Talon Surfacer finition Talon Chanfreiner 16H11		С300Н	FAO Equerre de chape fixe30.ISO
040	TARAUDAGE 2xM5 profondeur 12mm			
				DT3/10

Α	VANT-PROJET	Ensemble Vérin de porte	de stérilisateur
	UDE DE FABRICATION	Pièce Equerre de cha	pe fixe
	ODE DE L'ADICICATION	Matière EN AW 2017	
		Série	· / 2
Phase	DESIGNATION	MACHINE	SCHEMA DE PHASE
010	SCIAGE 20x50x60		
020	FRAISAGE B0° Surfacer 6 Ebaucher poche ouverte 1-2-3-4-5 Ebaucher parois 1-2-3-4-5 Finir parois 1-2-3-4-5 Pointer 8 Percer-débourrage ébauche 8 Interpoler hélicoïdale 8 Contourner 9 B90° Pointer+chanfreiner 10-13 Pointer+chanfreiner 11-12 Percer-débourrage 10-13 Percer-débourrage 11-12	С300Н	
030	FRAISAGE	С300Н	
	Surfacer Ebauche Talon Surfacer finition Talon Chanfreiner 16H11		
			DT4/10

	VANT-PROJET UDE DE FABRICATION	Ensemble Vérin de porte de Pièce Equerre de cha	pe fixe	2/2
Phase	DESIGNATION	Série MACHINE	SCHEMA DE PHA	V
040	TARAUDAGE 2xM5 profondeur 12mm	MACHINE	SCHEWA DE PRA	NOE NO PROPERTY OF THE PROPERT
				DT5/10

CONTRAT DE PHASE	Ensemble	Vérin de porte de stérilisateur	1/
Phase 20	Pièce	Equerre de chape fixe	
Pliase ZU	Matière	EN AW 2017	J /2
FRAISAGE	Série	4	/ 2
COOLL DOS	Programme	% 20	
C300H B0°	Fichier	FAO Equerre de chape fixe20.ISO	

Représentation des Axes machine en B0°




Tolérance générale: ISO 2768 mk Rugosité Générale: RA: 3.2 Chanfreins 0.5mm à 45°


cf1=48 ±0,2


OPERATIONS	OUTILS	Vc m/min	n tr/min	f / fz mm/tr mm/dent	Vf mm/min	Т	D
a) Surfacer 6	Fraise à surfacer D = 63	200	1011	00.1	505	1	1
b) Pointer 8	Foret à Pointer 90° d = 10	30	955	00.1	95	6	6
c) Percer-débourrage ébauche 8	Foret long HSS DIN 340 118° d = 12	30	796	00.1	80	7	7
d) Ebaucher 2	Fraise 2 tailles HSS DIN 844K D = 12	200	5305	00.03	640	2	2
e) Ebaucher parois 1-2-3-4-5 f) Finir parois 1-2-3-4-5	Fraise 2 tailles HSS DIN 844K D = 12	200 226	5305 6000	00.03	640 1200	2 2	2
g) Interpoler hélicoïdale 8	Fraise 2 tailles HSS DIN 844K D = 12	226	6000	00.05	1200	2	2
h) Contourner 9	Fraise conique 90° 3 dents CM 1 DIN 335 D = 15	150	3183	00.1	955	5	5
						OT6/	10

CONTRAT DE PHASE	Ensemble	Vérin de porte de stérilisateur	2/
Phase 20	Pièce Matière	Equerre de chape fixe EN AW 2017	/
FRAISAGE	Série		/ 2
C300H B90°	Programm	e % 20	
C300H B30	Fichier	FAO Equerre de chape fixe20.ISO	

Représentation des Axes machine en B90°







Tolérance générale: ISO 2768 mk Chanfreins 0.5mm à 45° Rugosité Générale: RA: 3.2

	Temp	os Total os de Mo	de Coup Improdu ontage de Phase	ctif		min min min min	
OPERATIONS	OUTILS	Vc m/min	n tr/min	f / fz mm/tr mm/dent	Vf mm/min	T	D
i) Pointer+chanfreiner 10-13 j) Pointer+chanfreiner 11-12	Foret à Pointer 90° d = 10	30 30	955 955	00.1 00.1	95 95	6	6
k) Percer-débourrage 10-13	Foret long HSS DIN 340 118° d = 5	30	1910	00.1	191	8	8

	m/min	tr/min	mm/dent	mm/min		
Foret à Pointer 90° d = 10	30 30	955 955	00.1 00.1	95 95	6	6
Foret long HSS DIN 340 118° d = 5	30	1910	00.1	191	8	8
Foret long HSS DIN 340 118° d = 4,2	30	2274	00.1	, 227	9	9
		-)T7/	10
	Foret long HSS DIN 340 118° d = 5	Foret à Pointer 90° d = 10 30 30 30 Foret long HSS DIN 340 118° d = 5 30	Foret à Pointer 90° d = 10 30 955 30 955 Foret long HSS DIN 340 118° d = 5 30 1910	Foret à Pointer 90° d = 10 30 955 30 955 00.1 Foret long HSS DIN 340 118° d = 5 30 1910 00.1	Foret à Pointer 90° d = 10 30 955 00.1 95 30 955 00.1 95 Foret long HSS DIN 340 118° d = 5 Foret long HSS DIN 340 118° d = 4,2 30 2274 00.1 227	Foret à Pointer 90° d = 10 30 955 30 950 00.1 95 6 Foret long HSS DIN 340 118° d = 5 30 1910 00.1 191 8

PROCEDURE DE CONTROLE MMT

Ensemble : Stérilisateur

Elément : Equerre de


chape fixe




Spécification à contrôler :



Palpeur(s) utilisé(s): N°1





Mode opératoire de contrôle :

- 1) Étalonner les différents palpeurs
- 2) Positionner la surface PL1 sur le marbre
- 3) Brider la pièce à contrôler
- 4) Palper le plan de référence PL2
- 5) Palper le plan de référence PL3
- 6) Palper le plan de référence PL4
- 7) Palper le cylindre tolérancé Cy1
- 8) Lire le défaut constaté

Eléments palpés

PL1, PL2, PL3, PL4, CY1

Eléments construits

Axe CY1

Résultats

DT8/10

Poste d'autocontrôle

Liste du matériel :

Comparateur

Socle de perpendicularité à colonne

Marbre d'établi

Une cale rectifiée

Cylindre étalon



Montage de contrôle



Pièce en contrôle

Liste du matériel de contrôle

- > Réglet
- ➤ Pied à Coulisse au 1/50ème
- > Jauge de profondeur au 1/50ème
- Micromètre extérieur de 0 à 25, 25 à 50, 50 à 75
- Micromètre intérieur de 5 à 30 (si disponible)
- > Boîte de cales étalons
- > Socle de perpendicularité à colonne
- > Une cale rectifiée
- > Comparateur
- > Equerre
- Cylindre étalon