




CORRIGE

R408 AVEC
BIMVISION

TP1_vérification
échafaudage 2LOGTS

Situation professionnelle :

Vous êtes technicien en entreprise de finition et vous avez en charge la vérification de la conformité de l'échafaudage correspondant à la réalisation des travaux de façade.



On donne :

- Le logiciel Bimvision
- Vidéo 2LOGTS_v1
- Les maquettes numériques 2LOGTS_v1 et 2LOGTS_v2
- Le rapport de vérification OPPBTP


On demande :

- Visualiser la maquette 2LOGTS_v1 et repérer les 5 erreurs de montage
- Cocher les zones où sont localisées les 5 erreurs
- Associer les maquettes 2LOGTS_v1 et 2LOGTS-v2 dans Bimvision et vérifier la modification des erreurs
- Editer le PV de vérification et exporter en PDF

On exige :

- Un travail conforme
- Des résultats cohérents
- Des documents exploitables

Zones de réparation des erreurs sur la maquette 2LOGTS v1 :



Analyse de la maquette 2LOGTS_v1		
Repère	Erreur repérée	Solution apportée
1		
2		
3		
4		
5		