



CORRIGE

R408 AVEC  
BIMVISION ou  
TWINMOTION

TP2\_vérification  
échafaudage 2LOGTS

### **Situation professionnelle :**

Vous êtes technicien en entreprise de finition et vous avez en charge la vérification de la conformité de l'échafaudage correspondant à la réalisation des travaux de façade.

### **On donne :**

- Les logiciels Bimvision ou Twinmotion
- Vidéo 2LOGTS\_v3
- La maquette numérique 2LOGTS\_v3 en IFC et TM
- Le rapport de vérification OPPBTP


### **On demande :**


- Visualiser la maquette 2LOGTS\_v3 et repérer les non conformités
- Numérototer les zones où sont localisées les non conformités
- Editer le PV de vérification et exporter en PDF

### **On exige :**

- Un travail conforme
- Des résultats cohérents
- Des documents exploitables

### **Zones de réparation des non conformités sur la maquette 2LOGTS v3 :**



[illegible]