



ORDRE DE REPARATION		N° d'ordre 001
Date d'entrée	Equipe d'intervention	Date de sortie
10.mars 2014		

Identification client		Identification véhicule	
Nom/Prénom	M. VICTOR	N°immatriculation	768 WWW 67
Adresse	Rue Gail	1 ^{ère} mise en circulation	1.04.2010
Code postal	67210	Marque	Suzuki
Ville	OBERNAI	Type	KO7
Téléphone		N°de série	524 ekj2358fhf64
e-mail		Couleur	Gris

Etat du véhicule						
Niveau de carburant	rés	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 2/4	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 4/4	
Pneu avant	hs	<input type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 2/4	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 4/4	
Pneu arrière	hs	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 2/4	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 4/4	
Pneu supplémentaire	hs	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 2/4	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> 4/4	
Peinture						
Carénage						

Informations supplémentaire		
Eléments fournis avec le véhicule		observations
Carte grise	X oui non	
Nbres de clé	1	
Equipement	/	
Divers		

Anomalie constatée par le client	Travaux à réaliser
Suspension arrière de la moto très dure.	Remplacement des roulements du bras oscillant arrière.

Engagement		
Autorisation pour effectuer tous les travaux jugés nécessaires : X oui non		
Lycée Travaux réalisés dans les règles de l'art ; Contrôle de sécurité (niveaux, pp, ...) ; Propreté du véhicule ;		Client Délai de réparation plus long ; Disponibilité des pièces de rechange ; Tarif horaire 7€ ht + 20% frais généraux
Signature du professeur/réceptionnaire		Signature du client