

LP
A.BOURDELLE
Montauban



Nomenclature des phases piston guide

Ensemble : frein à main

Pièce : piston guide

Prog fab : ...

Le : ...

N° Phase	Désignation de la phase, des opérations	Machine / Outillages	Croquis de phase (2 vues si nécessaire)
00	Barre Ø35	scie	
10	Dresser P1 Ebauche profil C1,CH2, P2,C2,C3 Pointer T1 Percer T1 Aléser T1 Finition profil Réaliser les gorges G1 G2 Tronçonner	TCN Mors durs Instruments de contrôle	
20	Dresser P3 Réaliser la gorge G3 Fraisier méplats P4 P5	TCN Mors doux Instruments de contrôle	
30	Contrôle	MMT	