

ANNEXE 6

DONNEES DE PRODUCTION

Programme de production

Le début de la fabrication est prévue au plus tôt le 26 mars 2012.

La totalité de la production doit être terminée le 12 juillet afin de vous permettre de livrer les produits au mois d'août.

Les livraisons de produits finis du sous-traitant débuteront le vendredi 13 avril 2012 afin de lui permettre de lancer la production dans ses ateliers.

La livraison des matières d'œuvre est à votre charge, elle se fera chaque vendredi. Pour rentabiliser les voyages vous récupèrerez les produits fabriqués à l'issue de cette livraison.

CAHIER DES CHARGES D'UN OF

- L'ordre de fabrication doit comporter toutes les informations utiles à l'identification du produit à fabriquer ainsi que toutes les informations importantes pour le lancement et le suivi de la production.
- La distribution des pointures doit être clairement précisée.
- La taille des lots doit être comprises entre 10 et 25 paires.
- Une fiche récapitulative doit faire la synthèse hebdomadaire des OF lancés.
- L'OF est réalisée sur tableur
- L'OF doit préciser le délai de livraison,
- Chaque OF doit comporter un numéro d'identification unique,
- L'OF doit être facile à décoder, les informations importantes sont mises en valeur.

Distribution des pointures

Distribution moyenne à prendre en considération pour les lancement en production.

39	40	41	42	43	44	45
6%	11%	15%	25%	25%	12%	6%

Les bouts durs sont regroupés sur deux pointures afin d'économiser des emporte-pièces et faciliter la gestion des stocks.

39	40	41	42	43	44	45
Taille 1		Taille 2		Taille 3	Taille 4	

