


DIDACTISATION

Didactisation préalable :

- Temps estimé : 2h
- Démontage
- Couper fil batterie pour mesure du courant / Soudure fils
- Soudure fils pour relever la tension batterie
- Perçage



- A partir des fichiers Solidworks ou STL, réaliser en impression 3d le support et les deux axes.



-VUE D'ENSEMBLE-

