



# Modification de la solution constructive réalisant la liaison encastrement entre l'axe de plateau (13) et le bras vertical (9)

## Question 2.3.1

Vue en coupe



Vue éclatée



## Question 2.3.2

Représentation graphique de la solution proposée