



CONTRAT DE PHASE Phase 400	Ensemble: serre-fil		<div>1</div> <div>1</div>
	Pièce: coin de fermeture		
	Matière: C45 (XC48)		
FRAISAGE Fagor 8055 M	Série: 4	Nom:	
	Programme:		
	Fichier:	Date: 06/02/2014	



Porte-Pièce: Etau + cale sinus

Temps Total de Coupe	0	min
Temps Total Improductif	0	min
Temps de Montage	0	min
Temps Total de Phase	0	min

OPERATIONS	OUTILS	Vc m/min	n tr/min	f / fz mm/tr mm/dent	Vf mm/min	T	D
a) Surfacier SURFACAGE	Fraise 2 tailles série longue 60° DIN 6527L D = 18 TITEX D 2476 TCN*18	110	1945	0.14	1692	1	1
b) Ebaucher poche POCHE OUVERTE	Fraise 2 tailles série longue 3 dents 60° DIN 6527L D = 16	110	2188	0.13	847	2	2
c) Ebaucher poche POCHE OUVERTE	TITEX D 2475 TCN*16	110	3501	0.07	1387	3	3
d) Pointer+chanfreiner TROU	Foret à Pointer 120° d = 6 TITEX A 1114*6	35	1857	0.06	111	4	4
e) Pointer+chanfreiner TROU		35	1857	0.06	111	4	4
f) Percer-débourrage TROU	Foret HSS DIN 1897 118° extracourt d = 2,5 TITEX A 1111*2,5	34	4329	0.03	130	5	5
g) Percer-débourrage TROU		34	4329	0.03	130	5	5
h) Tarauder-débourrage TROU	Taraud, entrée C, hélice à droite, DIN 371 M3 TITEX B 1231*M3	5	531	0.5	265	6	6
i) Tarauder-débourrage TROU		5	531	0.5	265	6	6