

Structure de la « soudeuse mamelons »

Les 2 supports de ½ caisse, repérés 1 et 2, sont disposés sur un plateau tournant à 2 positions. Lorsque le support n°1 (suppor1) se trouve en zone de chargement / déchargement, l'autre (suppor2) se situe en zone de soudage.

Zone de soudage

Zone de chargement / déchargement

