


# UNITE DE FABRICATION DE LA FIBRE DE VERRE

## Mise en situation E3 :

Une entreprise de chaudronnerie industrielle doit réaliser pour un de ses clients la maintenance périodique d'une unité de fabrication de la fibre de verre. Pour cela, elle doit modifier l'installation existante. L'installation de la vis sans fin permet de récupérer les constituants directement dans un mélangeur et de les remonter dans le four.


L'étude portera sur la fabrication d'une partie du mélangeur ainsi modifié.

Zone d'étude : CONVOYEUR-REPARTITEUR



## BAC Professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle

Echelle:



Session : 2015

**MELANGEUR**  
Mise en situation

Unité de fabrication de fibre de verre

Epreuve E3

DT 1/7