


# Section Enseignement Professionnel CHEVROLLIER 49100 ANGERS

# Maintenance préventive par thermographie Hôtel APC (Angers Palace Chevrollier)

# en section Bac Professionnel MELEC



Entreprise partenaire :



SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 1 / 13



### **SOMMAIRE**

#### Table des matières

ЛАIRE	2
ambule	2
ne évaluation	
clusion	11
érents.	12
	mbuleentation Environnement criptif de l'installationario de maintenance préventiveuation par compétences

# 1 PRÉAMBULE

Cette nouvelle parution fait suite à 2 précédentes :

- 1. Armoires connectées de gestions de stocks
- 2. Performance énergétique et Certificats d'économie d'énergie ECLAIRAGE CHEVR'HOTEL

Il s'agit d'utiliser une caméra thermique dans le cadre d'une campagne de maintenance préventive par thermographie en terminale bac pro melec.

Dans les installations d'éclairage de la zone d'exposition d'un hôtel ainsi que dans la salle de réception, les forts courants mis en jeu nécessitent une surveillance régulière ainsi qu'une trace pour détecter une possible évolution - dégradation, de la situation tout au long de la vie de l'installation.

Le dossier comprend plusieurs parties :

- présenter l'environnement de travail dans lequel nous évoluons ;
- décrire succinctement l'installation ciblée ;
- détailler trois activités liées à la thermographie que nous avons mises en place ;


SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 2 / 13




# 2 PRÉSENTATION ENVIRONNEMENT

Nous sommes 4 enseignants électrotechnique sur la SEP du lycée CHEVROLLIER à ANGERS (49). Notre carte de formation se limite à une section Bac PRO MELEC de 24 élèves par niveau.

Nous disposons d'un seul atelier, tout en long, commun pour les trois niveaux, d'une surface de  $600m^2$ ; plus 3 magasins.



Zone sur laquelle nous allons utiliser la caméra thermique : liaison de puissance TGBT - Salle de Réception.



SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 3 / 13



## 3 DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Nous avons alimenté en triphasé un tableau dans la salle de réception depuis le TGBT.

Ce tableau permet de commander les projecteurs de la zone d'exposition.

Il s'agit de 9 projecteurs halogènes monophasés :

- Trois projecteurs de puissance unitaire de 150W;
- Trois projecteurs de puissance unitaire de 500W;
- Trois projecteurs de puissance unitaire de 1500W.


Sur chaque phase est raccordé un projecteur de chaque type afin d'équilibrer l'installation.

Chaque projecteur est connecté au tableau par l'intermédiaire d'une prise type plexo.

Le tableau éclairage zone d'exposition est raccordé au TGBT pédagogique par l'intermédiaire d'un câble H07RNF5G1.5, sous un disjoncteur différentiel tétrapolaire 16A.

Le câble d'alimentation passe par chemin de câble acrofil à 3.50m de hauteur environ.

Le câble arrive sur un répartiteur triphasé + neutre où les protections sont raccordées.



# 4 **SCÉNARIO DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE**

Pré-requis : L'analyse du risque pour la tâche à réaliser fait clairement apparaître que le niveau de risque est élevé.

Le terminal bac pro doit impérativement être habilitable au niveau BR.

Notre organisation pédagogique nous permet de lui associer un élève de 2nde, formé au niveau B1V, qui, sous la conduite du terminal, aura fonction de surveillant de sécurité.

IL EST SOUHAITABLE QUE LE DOCUMENT « NOTIONS PREALABLES A LA MISE EN PRATIQUE » SOIT TRAITE EN CLASSE ENTIERE AFIN D'EXPLIQUER ET DE COMMENTER LES NOTIONS ESSENTIELLES AVANT LA MISE EN ACTIVITE

### ACTIVITE 1 : Relevé thermographique du répartiteur

#### Intention pédagogique :

Le client fait appel à vos services pour mettre en place un « suivi » de l'évolution en température de son installation d'éclairage de zone d'exposition.

L'apprenant devra préparer son intervention et réaliser les tâches suivantes :

(document « Demande de Travaux »)

1	Établissement :Restaurant Hôtel Angers Palace Chevrollier							
١L	)							
	Émetteur de la demande]: M. TONNEAU Chargé d'exploitation électrique,	Coordonnées : 0241809611						
	Récepteur de la demandel; M. PINEAU	Coordonnées : 0241809611						
	Chargé de travaux	d'intervention générale :						
וי	Chargé de chantier : X Chargé	d'opération spécifique :						
	De l'établissement ou de l'entreprise Ets Main'Elec							
- 1	Est autorisé à effectuer les opérations ou les travaux sui							
	- armoire TGBT Départ 7 alimentant le tableau local dép	·						
	tableau local déporté d'alimentation de la zone de récep	tion						
	et incluant un enregistrement thermographique							
	Emplacement des opérations ou des travaux : Armoire X	GBT au sous sol Hôtel APC et zone de						
	réception							
ŀ	Cas de la consignation ou de la mise hors tension : le ré	cepteur de la demande de travaux doit						
Ľ	considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou installation électrique							
	Instruction de séquité particulièral. Consignation on 0 étance							
- 1	Instruction de sécurité particulière : Consignation en 2 é	•						
$\mid$	Emplacement et nature des protections : A la charge des techniciens							
	Indications complémentaires : Vous interviendrez dans l	'Hôtel 5 étoiles APC sans déranger les						
	clients, dans la plus grande discrétion. Aucun outil ne do	it être déposé au sol en dehors des zones						
	balisées.							
-	Demande délivrée le06 /03 / 2019 à8 h .	45 min au récenteur qui s'engage à						
- 1	respecter les prescriptions de sécurité en vigueur.	io nam du recopicum qui o origage d						
		is de restitution en cas de nécessité :						
-	Oisset and a second sec							
	Signatures ou numéro des messages : L'ém	etteur :						
	Lere	écepteur :						

DEMANDE DE TRAVAUX





- Vérifier sur le planning d'intervention que la zone de travail soit libre et fonctionnelle ;

(document « Planning intervention »)

Intervention programmées¤	Prévisionnel·Planning·d'intervention□														
	Semaine-2¤ Semaine-3¤			Semaine-4¤ Semaine-5¤				Semaine-6¤							
SSI-Réception¤	Gp1=	Gp1¤	Gp1¤	Gp1¤	1=										
SSI-Local-Sécurité¤			п	Gp2¤	Gp2¤	Gp2¤	Gp2¤								
SSI-Accueil¤			п				Gp3¤	Gp3¤	Gp3¤	Gp3¤					
SSI-Local-Technique=			п				п			Gp4¤	Gp4¤	Gp4¤	Gp4¤		
SSI-Chambre-Froide¤							п						Gp5¤	Gp5¤	Gp5¤
· Eclairage·Accueil¤	Gp6¤	Gp6□	Gp6□	Gp6¤											
Eclairage-Réception¤				Gp7¤	Gp7¤	Gp7¤	Gp7¤								
· Eclairage- <mark>etc</mark> ¤							п			Gp9□	Gp9¤	Gp9¤	Gp9=		
Caméra·Réception¤							п						Gp10=	Gp10=	Gp10
· Caméra- <mark>etc…</mark> ¤							п								
Eclairage-Couloir-1¤							п								
Eclairage-Couloir-etc¤							п								
Alimentation·Réception¤							Gp8¤	Gp8¤	Gp8¤	Gp8¤					
Alimentation-etc¤							п				п		п		
Maintenance-Préventive-Réception¤							п						п		
enance-Monte-Charge=	Gp2¤	Gp2¤	Gp2¤				п								
Maintenance-Barrière¤	Gp3¤	Gp3¤	Gp3¤				п								
Maintenance-etc¤	Gp4¤	Gp4¤	Gp4¤				п						п		
Habilitation- <u>Systelec</u> =			Gp5¤			Gp6¤	п		Gpe7¤			Gp8¤	п		Gp9¤
· Amélioration·Barrière¤	п	п	п	Gp1¤	Gp1¤	Gp1¤	п		п				п		
Amélioration- <mark>etc</mark> =							п						п		
· Magasinier¤	Gp7¤	Gp7¤	Gp7¤	Gp8¤	Gp8¤	Gp8¤	Gp9¤	Gp9¤	Gp9¤	Gp10¤	Gp10¤	Gp10¤	Gp11¤	Gp11=	Gp11
	п	п	п	п			п		п			п			
	Occup	oé-besoir	ı-travail-	en-haute	eur·(1)=	п	Occ	upé¤	п	Terr	niné¤	п			
	Rése	rve·pour	-finir¤	п		п	Impo	ssible¤	п	Si-pré	edent-te	rminé¤			

#### Remarques:

- Nous ne souhaitons pas avoir 2 groupes qui interviennent en même temps sur un même équipement.
- (1) Nous ne pouvons pas programmer plus de 2 groupes simultanément sur des activités en hauteur. En effet, nous ne disposons que de 1 échafaudage roulant et 3 PIRL (Plateforme Individuelle Roulante Légère) de 7 marches.
- On voit sur le document d'intervention que les techniciens ne pourront intervenir avant la semaine 5 dans la zone Réception pour effectuer la maintenance préventive. Ceci, à condition que le groupe 8 n'ait pas pris de retard lors de l'alimentation du local.
- De même, le groupe 8 ne pourra débuter son intervention que si le groupe 7 à lui même respecté les délais ou si chaque groupe est bien organisé.
- On remarque que l'éclairage, au même titre que la SSI, étant déporté, l'alimentation de la zone peut être tirée après.
- Nous remarquons également qu'une « Amélioration Barrière » est impossible en semaine 1 car une maintenance y est déjà programmée.

SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 6 / 13



#### DEROULEMENT DE L'ACTIVITE

- Mettre sous tension <u>l'ensemble</u> des éclairages de la zone d'exposition et « laisser chauffer » ;
- Pendant le temps de chauffe, le binôme rassemblera et installera le matériel nécessaire à son intervention:
  - Chaîne de balisage;
  - EPI;
  - Caisse à outils ;
  - Caméra thermique.
- Ouvrir le tableau et le répartiteur triphasé en charge ;
- Effectuer l'étalonnage puis le relevé thermographique ;

(document « Notions préalable à la mise en pratique »)

- Refermer l'installation ;
- Remettre en état initial ;
- Récupérer les photos ;
- Consigner dans le livret de suivi de l'installation (1) ;
- Réaliser un rapport succinct (2) ou utiliser le logiciel RAYCAM REPORT ;



# FICHE·HISTORIQUE·DE·MAINTENANCE¤ EQUIPEMENT. Départ 7º Alimentation Zone Réception - Exposition Atelier<sup>a</sup>: *TGBT-Hôtel-APC*¶ -Date-de-1 \*\*\* mise en service\*:-2007 Maintenance corrective¤ Maintenance préventive

	Transfer of the control of the contr						
Dates¤	Interventions¤	Dates¤	Intervention¤				
JUIN-2007¤	Mise-en-service∺	04/2018¤	Remplacement du disjoncteur¶ Remplacement additif différentiel¶ Remplacement OF — SD¶ Remplacement motorisation - enclenchement⊲				
×	¤	03/2019¤	Relevé thermographique¶ Ç£rapport¤				
×	¤	04/2019¤	Campagne-de+resserrage≎				
¤	¤	α	×				
×	¤	¤	×				
¤	¤	¤	¤				
×	¤	×	¤				
¤	¤	¤	×				
×	α	×	α				
¤	¤	α	¤				
×	Ħ	×	×				
×	п	¤	×				
×	¤	x	×				
×	¤	ū	×				

#### SUIVI ANNUEL DE TEMPÉRATURE DES SYSTÈMES SENSIBLES

EQUIPEMENT : Départ 7 : Alimentation	Zone Réception - Exposition
Atelier: TGBT Hôtel APC	
Constructeus : DEC	Date de 1 <sup>tie</sup> mise en service : 2007
Constitution . Date	Date of 1 line en out the . 2007

Date:		Nom du technicien:	Photo:
Compte rendu suc	cinct :		
Suite à donner :	NON		
	OUI		
Lesquelles:			Température :

Date:		Nom du technicien:		Photo:
Compte rendu su	cinct :			
Suite à donner :	NON			
	OUI		Τ	
Lesquelles :	•			Température :

- (1): Voir: « Fiche Historique Maintenance départ 7 TGBT »
- (2) : Voir : « Suivi annuel température »

SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 7 / 13



#### ACTIVITE 2 : Déséquilibre de phase de l'éclairage d'exposition

L'imagerie thermique sur le répartiteur de la zone d'exposition permet de vérifier le bon équilibrage des phases.

Pour que l'imagerie soit « lisible », il faut au-moins 2000W par phase.

Pour réaliser le déséquilibre, il nous suffit de déplacer le branchement des projecteurs et de regrouper les spots de même puissance sur chaque phase.

#### Intention pédagogique :

Le client vous demande de venir pour trouver la source d'un échauffement anormal qui fait parfois déclencher les protections. Cela pourrait éventuellement se transformer en risque d'incendie.

L'apprenant devra préparer son intervention et réaliser les tâches suivantes :

(cf « Demande de Travaux »)

#### DEROULEMENT DE L'ACTIVITE

- Vérifier sur le planning d'intervention ;
- Mettre sous tension;
- Rassembler le matériel ;
- Ouvrir le tableau et le répartiteur triphasé en charge ;
- Effectuer l'étalonnage puis le relevé thermographique ;
- Mesurer l'ensemble des courants issus du répartiteur à la pince ampèremétrique ;
- Refermer l'installation ;
- Mettre hors tension;
- Consigner l'installation;
- Dresser un bilan des puissances de l'installation ;
- Comparer ses résultats à ceux du bureau d'étude ayant dimensionné l'installation ;
- En déduire d'où provient le dysfonctionnement, émettre des hypothèses ;
- Ré-équilibrer les phases ;
- Mettre sous tension et vérifier ;
- Remettre en état initial ;
- Récupérer les photos ;
- Consigner dans le livret de suivi de l'installation ;
- Réaliser un rapport avec le logiciel RAYCAM REPORT ;

SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 8 / 13



### ACTIVITE 3 : Défaut de serrage dans le TGBT de départ

L'imagerie thermique sur les disjoncteurs du TGBT permet de vérifier le serrage de chaque vis.

Pour que l'imagerie soit « lisible », il faut au-moins 2000W par phase.

Pour réaliser le défaut de serrage, un tour de vis nous a suffit.

Une vis desserrée sous un disjoncteur du TGBT sera facilement « accessible », il suffira de consigner juste en amont.

Au contraire, une vis desserrée au-dessus d'un disjoncteur imposera de consigner l'ensemble du TGBT et d'intervenir sur un moment de « creux » de production,

#### Intention pédagogique :

Votre client désire « suivre » l'évolution de son installation et réaliser une campagne de serrage de son TGBT suite à la demande de son assureur,


L'apprenant devra préparer son intervention et réaliser les tâches suivantes :

- Vérifier sur le planning ;
- Mettre sous tension;
- Rassembler le matériel ;
- Ouvrir les plastrons en charge ;
- Effectuer l'étalonnage puis le relevé thermographique ;
- Repérer le ou les points de chauffe ;
- Consigner chaque zone qui nécessite une intervention ;
- Resserrer à l'aide du tourne vis dynamométrique au couple imposé par le cahier des charges ;
- Remettre sous tension et laisser « chauffer » ;
- Constater l'effacement des défauts :
- Refermer l'installation :
- Remettre en état initial ;
- Imprimer les photos ;
- Consigner dans le livret de suivi de l'installation :
- Réaliser un rapport avec le logiciel RAYCAM REPORT ;

(Voir « Compte rendu maintenance thermographie » réalisé sur cette activité )



Tournevis dynamométrique debrayable





# **5 ÉVALUATION PAR COMPÉTENCES**

#### **TÂCHES PROFESSIONNELLES** :

T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d'exécution

T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

T 4-1 : réaliser une opération de maintenance préventive

#### COMPÉTENCES - CRITÈRE(S) D'ÉVALUATION

#### C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

- \* Les contraintes environnementales sont recensées
- \* Les interactions avec les autres intervenants sont repérées

#### C5-CO4: Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

- \* Les mesures liées à l'efficacité énergétique sont réalisées
- \* Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions

#### C7-CO5: Valider le fonctionnement de l'installation

\* L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions

#### C10-CO7: Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

\* Les applications numériques (logiciels de représentation graphique, de dimensionnement, de chiffrage, ...) sont exploitées avec pertinence

#### C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération

- \* Les choix technologiques sont argumentés
- \* Les contraintes techniques liées à la performance énergétique de l'installation sont expliquées

SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 10 / 13



# 6 FICHE ÉVALUATION

# (RÉALISÉE AVEC CPRO STI)

#### RÉSULTATS DE LA SITUATION DE FORMATION

Titre: Maintenance Préventive par Thermographie

Date de l'évaluation:

Durée de la situation de formation : 2h

Nature de la situation de formation

□ Formative

□Niveau BEP

□Niveau BAC Pro

#### TÂCHES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES

T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d'exécution

T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres intervenants

T 4-1 : réaliser une opération de maintenance préventive

Nom élève : Classe : TMELEC A NE \_\_\_ \_

C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte

Les contraintes environnementales sont recensées

Les interactions avec les autres intervenants sont repérées

C5-CO4 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

Les mesures liées à l'efficacité énergétique sont réalisées

Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions

C7-CO5 Valider le fonctionnement de l'installation

L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions

C10-CO7 Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

Les applications numériques (logiciels de représentation graphique, de dimensionnement, de chiffrage, ...) sont exploitées avec pertinence

C12-CO8 Communiquer entre professionnels sur l'opération

Les choix technologiques sont argumentés

Les contraintes techniques liées à la performance énergétique de l'installation sont expliquées

Engagement de l'apprenant dans l'activité : 🛭 🖰 😊 😊 😊

Observations complémentaires :

A: Absent; NE: Non Evaluable:

A Absent NE Non Évaluable Débutant En cours Acquisition Acquis Expert

SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 11 / 13



## 7 CONCLUSION

Un temps de formation des élèves en classe entière avec le document « notions préalables à la mise en pratique », la résolution des exercices proposés notamment concernant la distance de mesurage ainsi qu'une démonstration de l'outil et du logiciel sont indispensables avant de passer en activité.

La caméra thermique est un appareil sensible qui mérite une formation préalable des enseignants. Nous sommes satisfaits d'avoir eu la possibilité d'approfondir cette thématique cette année.

Les maintenances préventives en début d'année étant systématiques, l'usage de la caméra est devenu pour nous un incontournable, elle fait maintenant pleinement partie de notre quotidien.

Pour terminer, nous remercions Mme Courrière, responsable marché enseignement, et M.Madore, ingénieur technico commercial, de la société CHAUVIN ARNOUX pour l'accompagnement et les réponses apportées lors de nos échanges.

SEP CHEVROLLIER	
ANGERS (49)	Page 12 / 13



# 8 <u>CONTACTS</u>

### Équipe enseignante

Rédacteur TMELEC : Laurent PINEAU : <u>Laurent-Michel.Pineau@ac-nantes.fr</u>

Yves TONNEAU: Yves.Tonneau@ac-nantes.fr

DDFPT SEP : Eric Métay - <u>Eric.Metay@ac-nantes.fr</u>

SEP CHEVROLLIER – Académie de NANTES

49100 ANGERS Tél : 02.41.80.96.11

Rue Recouvreur

http://chevrollier.paysdelaloire.e-lyco.fr/



#### Référents

Inspecteur : Philippe Radigois : Philippe.Radigois@ac-nantes.fr

**IEN-ET STI** 

Académie de Nantes

RNR: Jean-Francois SERREAU: jf.serreau@portail-sti.fr

Animateur RNR STI – *Energie et Informations* 

Tel: 06-40-05-35-15

Réseau National de Ressources en Sciences & Techniques Industrielles

http://eduscol.education.fr/sti/



