

ETAPE 1 :

- Identifier les données du poste de travail :
 - Ordinateur + CD Rom.
 - Platine avec Freins V.T.T
 - Dossier technique.
 - Dossier travail.
- Lire le dossier technique

ETAPE 2 :

- Observer le système sur la platine.
- Manipuler les freins pour vérifier le fonctionnement et analyser le fonctionnement.

ETAPE 3 :

- Effectuer la manipulation sur le câble droit.
- Remplir le tableau avec les différentes mesures.
- Calculer le pourcentage de perte.

ETAPE 4 :

- Effectuer la manipulation sur le câble en demi-cercle.
- Remplir le tableau avec les différentes mesures.
- Calculer le pourcentage de perte.

ETAPE 5 :

- Effectuer la manipulation sur le câble en demi-cercle + coude V-BRAKE.
- Remplir le tableau avec les différentes mesures.
- Calculer le pourcentage de perte.

ETAPE 6 :

- Analyser les résultats.

ETAPE 7 :

- Ranger le poste de travail.