

Transfert des conditions géométriques « objectifs » sur les composants de l'étau

Hypothèse :

- La perpendicularité entre le foret et la face supérieure de la table est considérée comme parfaite.

Définir les conditions de réalisation d'un perçage correct.

Reporter sous la forme de symboles géométriques les conditions géométriques, relations entre chacune des pièces de l'étau.

