Baccalauréat Sciences et Techniques de l'Industrie et du Développement Durable	
CI.4 Solutions constructives des matériaux et des structures	
O1-Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable. O4-Décoder l'organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d'un système	modélisation d'une pièce

PROBLEMATIQUE : Une pièce du gyropode a cassé. Le service de maintenance a fait une autre pièce (autre forme). Vous devez faire le modèle numérique de cette nouvelle pièce.

Pour répondre à la problématique, vous allez, découvrir le repérage de pièces dans un assemblage, apprendre à modifier des formes d'un point de vue ergonomique, modifier de formes d'un point de vue fonctionnel et modéliser un produit existant (prise de côtes et modélisation).

1. <u>Repérage de pièces.</u>

Avant de débuter cette activité, il est conseillé de lire le fichier '**Aide SW**'.Dans le dossier "Activité-Modélisation de pièces", copier le dossier "Gyropode SW" puis coller-le sur le bureau. Ouvrir le fichier "gyropode.SLDASM" stocké dans le dossier.

osants d'assemblage de rété étude de édatée avec lignes thés • • mouvement d'édatement	
aduits Office Simulation المراجع الله الله الله الله الله الله الله الل	Cliquer sur cette pièce : Que constatez-vous dans l'arbre /de création.
	Refaire la manipulation sur cette pièce :
	Conclure :
	Donner alors la désignation de ces deux pièces :

Astuce :

- pour faire pivoter la vue, cliquez sur la molette de la souris puis déplacez celle-ci.
- pour zoomer sur la position du pointeur, faites tourner la molette.

Dans l'arbre de création, cliquer sur l'ensemble "Colonne de direction" puis colorier sur la vue ci-contre cet ensemble. Cliquer maintenant sur cette pièce Que constatez- vous : Quel est le rôle ce cette pièce : On conclut que la colonne de direction est constituée de pièces.









L'ensemble 3+4 désigné par le terme **motoréducteur** permet le mouvement de rotation de la roue.

Donner le rôle de chacun de ces composants (vous pouvez faire des recherches via internet).

3 :

4 :





Que constatez-vous :

Quelle peut-être l'utilité de ce type de vue :

2. Modifications de formes ou dimensions de pièces

2.1 Ouvrir le fichier "support du capteur de direction.SLDPRT" stocké dans le dossier "Gyropode SW".



Echelle non définie



Le système Elektorwheelie est livré en pièces et doit être assemblé par l'acheteur. Or lors de l'assemblage, les arêtes du support ci-dessus peuvent blesser celui qui sera chargé de l'assemblage du système. Pour remédier à ce problème, modifier cette pièce en remplaçant ces deux arêtes par des arrondis (voir GDI page 38) de Ø 5.



2.2 Ouvrir le fichier "accouplement.SLDPRT" stocké dans le dossier "Gyropode SW".



La longueur de ce taraudage (voir GDI page 188) n'est pas suffisante et le fabriquant a donc décidé de l'augmenter.



Modifier cette pièce de manière à obtenir une longueur de taraudage de 4.5 Pour modifier les dimensions de cette pièce, il est conseillé de sortir du mode « vue en coupe » en cliquant à nouveau sur l'icône « vue en coupe ».

2.3 Lors de l'utilisation du gyropode (notamment en cas de chute), certaines formes du "châssis" peuvent blesser l'utilisateur.



Ci-contre, repérer ces formes.

Sur feuille, par un dessin à main levée, proposer une solution pour remédier au problème.

3. Amélioration du produit

Après avoir utilisé le système « les pinces » ont cassé (voir photo 1).

Le service de maintenance a fabriqué une pièce de remplacement (voir photo 2) mais celle-ci n'a pas modélisée sous Solidworks





En vous aidant du fichier d'aide **'Aide SW'** Modéliser cette pièce sous Solidworks. les dimensions seront à relever sur la pièce réelle.